



# mh RECOPOOL

El ambiente clorado-ácido de las piscinas provoca la rápida **degradación de los circuitos frigoríficos de los equipos de deshumectación**, provocando que fallen cada 3-5 años.

Debido a esto, es frecuente encontrar estos equipos trabajando en modo ventilación, sin realizar un control de los niveles de humedad, ya que **el coste final de reemplazo de estos equipos puede alcanzar hasta los 70.000€**.

## LA ALTERNATIVA DE mh INDUSTRIAS

Hemos desarrollado una solución alternativa que se basa en la **rehabilitación completa del equipo con dos años de garantía**, sin importar su marca.

Además, es posible contratar el **mantenimiento a todo riesgo del equipo por 5 años** mediante una cuota mensual, comprendiendo el mantenimiento preventivo y normativo, así como cualquier reparación que surja durante este período.

## ¿CUÁLES SON SUS VENTAJAS?



REDUCCIÓN DE  
COSTES



CONTROL DE  
PROCESOS DE  
LA PISCINA



GRÁFICAS DE  
FUNCIONAMIENTO



GESTIÓN REMOTA  
DEL EQUIPO

@ comercial@mhindustrias.com

www.mhindustrias.com

93 580 90 80




# Caso de Éxito

 **TIPO DE CLIENTE:** Centro Deportivo

 **UBICACIÓN:** Deltebre (Tarragona)

 **SOLUCIÓN:** Rehabilitación de deshumectadora



## SITUACIÓN

La unidad deshumectadora del Cliente se encuentra fuera de servicio y con su interior totalmente deteriorado.

Se encuentra ubicada en el sótano de la instalación, con un acceso que dificulta los trabajos de reemplazo o reparación.

## SOLUCIÓN TÉCNICA

Procedemos a desmontar por completo el interior del equipo y, aprovechando el chasis existente, se colocan los nuevos componentes.

Se automatizan varios procesos de la unidad y se incorpora un sistema de control free cooling que favorece un mayor ahorro energético.

## BENEFICIOS



Óptimo control de la humedad en el recinto



Se extiende la vida útil del equipo



Se reducen los costes de implementación

@ comercial@mhindustrias.com

www.mhindustrias.com

93 580 90 80

CONOZCA MÁS INFORMACIÓN:

